



**INSTRUKCJA MONTAŻU / NÁVOD NA MONTÁŽ
MONTÁŽNÍ NÁVOD / SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA MONTAŽU / UPUTSTVO ZA MONTAŽU**


**KABINA Z HYDROMASAŽEM
SPRCHOVACÍ KÚT S HYDROMASÁŽOU
KABINA S HYDROMASÁŽÍ / PEZSGŐFÜRDŐS KABIN
HIDROMASAŽNA TUŠ KABINA / HIDROMASAŽNA TUŠ KABINA**

**DELOS W.B.
DELOS WHITE W.B.**




900x900x2200 mm





	H0 X8	H1 M4X16 X16	H2 M4X10 X20	H3 M4X20 X8	H4 X4
	H5 X4	H6 X4	H7 X4	H8 X10	H9 X1
	H11 X1	H12 X2	H13 X1	H14 X3	H15 X1
	H17 X1	H18 X1	H19 X1	H20 X2	H21 X1
	H22 M4 X4				
	H23 X1	H24 X2	H25 X1		



E0




X4

E1



X5

E2



X3

E3



X26

E4



X6


E5



M4X16


X3

E6




X1

E7



X1

E8



X4

E9





X1

E10




X3







E1 X5 E2 X3 E3 X26 E4 X6 E7 X1 E8 X4



A




B




C

3




E0 X4




4


1










2




















3

















































































	M4X12 X2
	M4X35 X2
	M4X12 X4






















KONSERWACJA

Zabrudzenia na stopie aluminium, elementach plastikowych i szybach należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym. Nie należy używać mocnych środków czyszczących ani wybielaczy, alkoholu, acetonu ani innych rozpuszczalników. Jeśli zabrudzenia są trudne do usunięcia, można je czyścić przy pomocy słabego roztworu octu.

ÚDRŽBA

Zašpinenia na zliatine hliníka, plastových dieloch a sklách treba čistiť pomocou mäkkej handry navlhčenej ľahkým čistiacim prostriedkom. Netreba používať silné čistiace prostriedky, bielidlá, alkohol, acetón ani iné rozpúšťadlá. Keď sú zašpinenia ľahké na odstránenie, je ich možné čistiť pomocou slabého octového roztoku.

ÚDRŽBA

Nečistoty na hliníkové slitině, plastových dílech a sklech čistěte pomocí měkkého hadříku zvlhčeného jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani bělidla, alkohol, acetón a jiná rozpouštědla. Pokud se skvrny odstraňují obtížně, lze je čistit slabým roztokem octa.

KARBANTARTÁS

Az alumínium ötvözetén, műanyag elemeken és üvegezésen jelenő szennyeződések egy nedves ruhával, adott esetben tisztítószerrel távolítsa el. A tisztításhoz soha ne használjon acetont, alkoholt vagy más típusú oldószert; fehérítőt, vagy erős tisztítószereket. Ha nagyon makacs a szennyeződés, az érintett felületet ecetes vízzel törölhesse át.

ODRŽAVANJE

Prlavštinu na aluminijskim i plastičnim elementima te staklima treba čistiti mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Ne preporučuje se korištenje jakih sredstava za čišćenje, izbjeljivača, alkohola, acetona ni drugih otapala. Ukoliko je prlavštinu teško odstraniti može se koristiti blaga otopina octa.

ODRŽAVANJE

Nečistoće na aluminijumskoj stopi, plastičnim elementima i staklu treba čistiti pomoću mekane krpice natopljene u blago sredstvo za čišćenje. Ne treba koristiti jaka sredstva za čišćenje kao ni izbeljivače, alkohol kao ni druge razredivače. Ako je nečistoća teška za uklanjanje , može se uklanjati pomoću blagog rastvora sirčeta.